



BOBINE ACCENSIONE

IGNITION COILS

BOBINAS DE ENCENDIDO

BOBINES D'ALLUMAGE

ZUENDSPULEN

11.2015



www.meat-doria.com

10300

10300/1

PIN 2

Renault 7700107177
Bougicord 156200



Renault Clio III
Kangoo 1.6 16V

10304

PIN 4

Fiat 7746153
Marelli BAE506F



Fiat Panda (141A_) 1000 4x4

10308

PIN 3

VAG 867905104
Beru ZSE001



VW Golf III (1H1) 1.4

10312

PIN 3

Fiat 46467542
Bosch 0 221 504 014



Lancia Lybra
Fiat Marea 2.0

10316

10316/1

PIN 4

Opel 1208063
Delphi DS10000-12B1



Opel Astra F
Corsa B 1.4

10301

10301/1

PIN 3

Fiat 46473849
Hitachi CM11-202



Fiat Marea
Stilo 1.8

10305

10305/1

PIN 4

Fiat 7582152
Marelli BAE506D



Fiat Panda (141A_)
Lancia Y10 1.0

10309

PIN 4

Fiat 07694335
Marelli BAE504F



Fiat Croma (154)
Lancia Delta I (831AB0)

10313

10313/1

PIN 4

Alfa Romeo 46794782
Bosch 0 221 604 103



Alfa Romeo 156 (932) 2.0 JTS

10317

PIN 3

VAG 058905101A
Bosch 0 221 603 003



Audi A4 (8D2, B5)
VW Passat (3B2) 1.8

10302

Motorbikes

10302/1

PIN 2

Fiat 46548037
Marelli BAE800B



Fiat Panda (141A_)
Punto (176) 1.2

10306

PIN 6

VAG 701905104A
Beru ZSE002



Seat Ibiza II
VW Polo (86C, 80) 1.3

10310

PIN 2

Fiat 46755605
Beru ZS361



Alfa Romeo 147
156 1.6 16V T.Spark

10314

PIN 3

Ford 1649067
Bosch F 000 ZS0 212



Ford Fiesta IV
Ka (RB_) 1.3 i

10318

10318/1

PIN 3

Ford 1067601
Beru ZS350



Ford Fiesta V
Ka (RB_) 1.3

10303

10303/1

PIN 3

Fiat 46472440
Valeo 245134



Fiat Marea
Multipla 1.6

10307

10307/1

PIN 4

VAG 032905106
Beru ZSE003



Audi A1
VW Golf VI 1.2 TSI

10311

10311/1

PIN 3

Fiat 60558152
Bosch 0 221 503 407



Fiat Marea
Punto (188) 1.2

10315

10315/1

PIN 6

GM 19005212
Delphi CE10000-12B1



Opel Astra G
Corsa C 1.4

10319

PIN 3

Fiat 60562701
Bosch 0 221 504 456



Alfa Romeo 147 3.2 GTA
Spider (916S_) 3.0 V6 2 / 24

10320

PIN 2

Fiat 46755605
Bosch 1 227 030 071



Alfa Romeo 147
156 1.6 16V T.Spark

10324

Grey

10324/1

PIN 4

PSA 5970.78
Bougicord 154302



Citroen C3 (FC_)
Peugeot 206 (2A/C) 1.4

10328

Black

10328/1

PIN 4

VAG 06A905115
Beru ZSE043



Audi A3 (8L1)
VW Golf IV 1.8

10333

10333/1

PIN 4

VAG 047905104A
Marelli BAE961AE



Seat Arosa (6H)
Skoda Fabia (6Y2) 1.0

10337

PIN 3

Fiat 46403328
Bosch 0 221 504 006



10321

PIN 2

Mercedes 0001587003
Bosch 0 221 506 444



Mercedes C-Class C180
Sprinter 2-t

10325

10325/1

PIN 4

Renault 8200051128
Bougicord 151401



Renault Clio II
Twingo 1.2

10330

10330/1

PIN 4

VAG 06B905115
Hitachi CM11-201D



Audi A3 (8L1)
VW Golf IV 1.8

10334

PIN 3

Fiat 46460582
Hitachi CM14-301



10322

PIN 4

Daewoo 96350585
Delphi DS20013-12B1



Daewoo Nubira 1.6 16V
Opel Frontera B 2.2 i

10326

10326/1

PIN 5

Opel 1208306
Bosch 0 221 503 014



Opel Agila (A)
Corsa C 1.0

10331

10331/1

PIN 3

Fiat 46777286
Marelli BAE403B



10323

10323/1

PIN 4

PSA 5970.72
Bougicord 154301



Citroen C3
Peugeot 206 1.4

10327

10327/1

PIN 6

Opel 1208012
Bosch 0 221 503 015



Opel Astra G
Corsa B 1.2 16V

10332

10332/1

PIN 3

Fiat 46777288
Marelli BAE403C



Fiat Doblo (119)
Stilo 1.6 16 V

10335

10335/1

PIN 4

PSA 5970.56
Valeo 245086



Alfa Mito
Fiat 500 1.4

10336

10336/1

PIN 4

Dacia 6001543604
Valeo 245105



Citroen Saxo
Peugeot 106 II 1.6

10340

PIN 3

PSA 5970.50
Valeo 245127



Dacia Sandero 1.4
Renault Clio III 1.2

10341

PIN 3

Mercedes 0001501780
Bosch 0 986 221 007



Fiat Bravo I (182)
Marea (185) 2.0

Alfa Romeo 156
1.6 16V T.Spark

Citroen Xantia (X1)
Peugeot 306 (7B, N3, N5) 2.0

Mercedes C-Class (W203)
E-Class (W210)

10342

PIN 3

VAG 058905101
Beru ZS016



Audi A3 (8L1)
VW Golf IV (1J1) 1.8

10346

PIN 4

Alfa Romeo 60564142
Bosch 0 221 503 417



Alfa Romeo 166 2.0 V6

10350

PIN 2

Honda 30500-PAA-A01
Beru ZS532



Honda Civic VI 1.5 16V

10354

PIN 3

Renault 7700107269
Marelli BAE801EK



Renault Laguna I
Megane I 2.0

10359

PIN 4

Fiat 9604137880
Beru ZS258



Peugeot 605 (6B) 2.0

10343

PIN 4

Fiat 9622889780
Beru ZS232



Citroen Saxo
Peugeot 106 II 1.0

10347

Grey Cil.

PIN 3

Renault 7700100643
Beru ZS243



Renault Clio II
Kangoo (KC0/1_) 1.4

10351

10351/1

PIN 3

BMW 12131712219
Bosch 0 221 504 464



BMW 1 (E81) 116 i
3 (E46) 318 i

10355

PIN 3

BMW 12131703227
Beru ZS302



BMW 3 (E36) 323 i
5 (E39) 520 i

10360

PIN 6

VAG 071 905 106
Bosch 0 986 221 017



VW Golf IV 2.3 V5

10344

PIN 2

Honda 30510-P73-A01
Beru ZS275



Honda Civic VI 1.6 VTi
CR-V I 2.0 16V

10348

PIN 4

PSA 597045
Marelli BAE507BK



Peugeot 106 I 1.1

10352

PIN 3

Renault 7701030273
Valeo 245054



Renault Clio I 1.2
Laguna I 2.0

10356

Bosch Type

PIN 3

Fiat 46776830
Bosch 0 221 504 460



Fiat Stilo (192) 2.4 20V

10361

PIN 2

Hyundai 27301-02502
Beru ZSE011



Hyundai Atos (MX) 1.0 i

10345

Black Cil.

PIN 3

Renault 7700100589
Beru ZS242



Renault Clio II
Kangoo (KC0/1_) 1.4

10349

PIN 3

Kia 0K011-18-100



Kia Sportage 2.0 i 4WD

10353

PIN 3

BMW 12131703359
Beru ZS014



BMW 3 (E36) 320 i
5 (E34) 540 i V8

10357

10357/1

PIN 4

Toyota 90080-19021
Toyota 90919-02240



Toyota Yaris
(SCP1,NLP1,NCP1) 1.0

10362

10362/1

PIN 3

Mercedes 0001587303
Bosch 0 221 503 035



Mercedes A-Class (W169)

Mercedes B-Class (W245) B 150 4 / 24

10363

PIN 6

VAG 078905101C
Beru ZSE008



Audi A4 (8D2, B5) 2.6
A6 (4A, C4) 2.8 quattro

10367 Black Cil.

PIN 3

Renault 7700863020
Valeo 245066



Renault Laguna I 2.0
Megane I 1.6

10372

PIN 4

VAG 07C905715
Beru ZSE031



VW Passat (3B3) 4.0 W8
A8 (4E_) 6.0 W12

10376

PIN 4

Opel 1208003
Valeo 245042



Opel Astra F
Corsa B 1.4

10380 Grey Cil. **10380/1**

PIN 3

Renault 7700863021
Valeo 245067



Renault Laguna I 2.0
Megane I 1.6

10364

PIN 5

Ford 1008464
Beru ZSE004



Ford Galaxy (WGR)
VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6)

10368

PIN 3

Hyundai 27301-02600
Beru ZS266



Hyundai Atos (MX) 1.0 i

10373 Red

PIN 4

VAG 06D905115
Beru ZSE032



Audi A4 (8E2, B6) 3.2 FSI
Q7 (4L) 3.0 TFSI

10377

PIN 4

Opel 1208010
Delphi CE10001-12B1



Opel Combo Tour
Meriva 1.6

10382

PIN 6

BMW 12131247281
Bosch 0 221 503 489



BMW 3 (E36) 316 i
Z3 (E36) 1.8

10365

PIN 4

Mercedes 0001587703
Bosch 0 221 503 022



Smart Fortwo
(450) 0.7

10369

PIN 2

Mercedes 0001587003
Beru ZS340



Mercedes C-Class C 180
Sprinter 3-t Bus (903) 314

10374

PIN 6

VAG 06A905097
Beru ZSE029



VW Golf IV
Touran (1T1, 1T2) 2.0

10378 **10378/1**

PIN 2

Fiat 46469863
Bosch 1 227 030 062



Alfa Romeo 156
1.6 16V T.Spark

10383

PIN 3

Renault 7700854306
Beru ZS317



Renault Espace III
Megane I 2.0

10366

PIN 2

Mercedes 0001500480
Bosch 0 221 505 437



Mercedes C-Class (W202) C180
E-Class (W124) E 200

10370

PIN 4

Ford 5008196
Beru ZS371



Ford Mondeo II 2.5 24V

10375

10375/1

PIN 4

PSA 5970.51
Valeo 245046



Peugeot 306
(7B, N3, N5) 1.8 16V

10379

10379/1

PIN 4

Renault 7700872449
Valeo 245079



Renault Clio I
Twingo I 1.2

10384

PIN 4

Opel 1208071
Valeo 245057



Opel Astra G 2.0 16V

10385

PIN 3

Subaru 22433-AA240
Subaru 22433-AA370



Subaru Impreza
(GFC) 2.0 4WD

10389

PIN 3

Rover NEC000110
Marelli BAE403H



Land Rover Freelander (LN)
2.5 V6 4x4

10394

10394/1

PIN 4

Skoda 047905104
Marelli BAE960AE



Skoda Felicia II 1.3

10398

10398/1

PIN 5

Opel 1208008
Valeo 245108



Opel Astra H 1.8

10402

PIN 5

Hyundai 27301-23510
Beru ZS268



Hyundai Coupe (GK) 2.0

10386

PIN 3

Opel 1208065
Bosch 0 221 503 001



Opel Astra F 2.0 i

10390

PIN 2

Daewoo 96336522
Daewoo 96320818



Daewoo Matiz
(KLYA) 0.8

10395

10395/1

PIN 6

Fiat 55200112
Marelli BAE940A



Fiat 500
Punto Evo (199) 1.2

10399

10399/1

PIN 3

Mercedes 0001501380
Bosch 0 221 503 033



Mercedes A-Class
(W168) A 140

10403

PIN 4

Hyundai 27301-37100
Beru ZS269



Hyundai Sonata IV (EF) 2.5 V6

10387

PIN 2

Toyota 90919-02164
Beru ZS356



Toyota Corolla
(_E10_) 1.3

10391

10391/1

PIN 4

Fiat 9634131380
Valeo 245098



Citroen C4 I
Peugeot 206 (2A/C) 2.0

10396

PIN 2

Rover GCL201
Valeo 245130



Land Rover Freelander (LN)
1.8 i 16V 4x4

10400

PIN 3

Hyundai 27301-23003
Beru ZS267



Hyundai Coupe (RD) 1.6 16V

10404

PIN 4

Hyundai 27301-37110
Beru ZS270



Hyundai Santa FE I (SM) 2.7

10388

PIN 4

PSA 5970.49
Valeo 245041



Peugeot 106 I 1.0
Rover Mini 1300

10392

PIN 5

VAG 078905101A
Beru ZSE007



Audi A6 (4A, C4) 2.6

10397

PIN 2

Mercedes 0001584503



Mercedes-Benz 190
(W201) 2.0

10401

10401/1

PIN 3

Hyundai 27301-38020
Beru ZSE502



Hyundai Santa FE I 2.0

10405

Grey

10405/1

PIN 4

PSA 5970.80
Valeo 245095



Citroen C3 I
Peugeot 206 (2A/C) 1.6 16V

10406

Nissan 22448-4M500
Beru ZSE021

PIN 3



Nissan Almera II 1.5

10407

Type Right

Nissan 22448-31U01
Beru ZSE073

PIN 3



Nissan Maxima QX (A32) 2.0

10408

Type Left

Nissan 22448-31U06
Beru ZSE071

PIN 3



Nissan Maxima QX (A32) 2.0

10409

Chrysler 05269670AB
Beru ZS380 ZSE028

PIN 3




Chrysler Voyager III 2.0
Mini (R50, R53) Cooper

10410

Hyundai 27310-35010
Beru ZS511

PIN 2



Hyundai GALLOPER II 3.0 V6

10411

Hyundai 27301-32820
Beru ZS261

PIN 2



Hyundai H-1 / Starex
2.4 4WD

10412

Mitsubishi MD362907
Mitsubishi MD325048

PIN 3



Mitsubishi Pajero II
(V2_W, V4_W) 1.8 GDI

10413

Toyota 90080-19017
Bosch 0 221 504 020

10413/1

PIN 3



Toyota Corolla
(_E11_) 1.4

10414

Suzuki 33400-65G01

PIN 3



Suzuki SWIFT III 1.3
SX4 (GY) 1.5

10415

Toyota 90919-02212

PIN 2



Toyota Land Cruiser 90
3.4 i 24V

10416

PSA 5970.55
Valeo 245085

PIN 2



Citroen ZX (N2)
Peugeot 306 (7A, 7C, N3, N5)

10417

PSA 5970.73
Valeo 245099

PIN 4



Fiat Ulysse
Peugeot 806 (221) 2.0

10418

PSA 5970.77
Valeo 245094

PIN 2



Lancia Phedra (179)
Peugeot 807 3.0 V6

10418/1

10419

PSA 5970.84
Valeo 245100

PIN 6



Peugeot 206 (2A/C)
307 (3A/C) 2.0

10420

Renault 8200360911
Bougicord 151405

PIN 4



Renault Clio III
Twingo I 1.2

10421

Dacia 6001544755
Bougicord 151402

PIN 4



Dacia Logan (LS_) 1.4

10422

Suzuki 33410-77E20
Beru ZSE072

PIN 3



Suzuki Grand Vitara I 2.0

10423

Nissan 22433-0B000
Beru ZS277

PIN 2



Nissan Micra I 1.2
Terrano II 2.4 4WD

10424

Nissan 22433-53F00
Beru ZS376

PIN 2



Nissan Patrol GR I
(Y60, GR) 4.2

10425

Toyota 90919-02135

PIN 2



Toyota Celica
Corolla 1.6

10427

PIN 2

Toyota 19070-74170



Toyota Celica
(ST20_, AT20_) 2.0 i

10431

PIN 2

Honda 30500-PM5-A03
Beru ZS276



Honda Civic IV
1.6 i 16V

10436

PIN 3

Subaru 22433-AA230



Subaru Impreza (GF) 1.6 i

10440

PIN 2

Suzuki 33410-77E11



Suzuki Grand Vitara II 2.0
Allrad

10444

PIN 4

PSA 5970.88
Toyota 90080-19015



Toyota Rav 4 II 1.8 VVTi
Yaris 1.0 VVT-i

10428

PIN 3

Ford E8GY-12029-B
Beru ZS274



Mazda 323 III (BF) 1.3

10432

PIN 2

Suzuki 33410-57B10



Suzuki Vitara (ET, TA) 1.6

10437

PIN 4

Hyundai 27301-33010
Bosch 0 986 221 013



Hyundai Lantra I 1.6 i.e.
Mitsubishi Galant IV 2.0 GTi

10441

PIN 3

Hyundai 27301-22040
Bosch 0 986 221 004



Hyundai Accent I 1.3

10445

PIN 4

Toyota 90919-02217



Toyota Rav 4 I
2.0 16V 4WD

10429

PIN 2

Hyundai 27301-24510
Beru ZS263



Mitsubishi Colt III
Lancer IV 1.3

10434

PIN 3

Daihatsu 90048-52091-000
Daihatsu 90048-52072-000



Kia Pride (DA) 1.1
Daihatsu Cuore III 0.8

10438

PIN 2

Toyota 90919-02200



Toyota Previa
(TCR2_, TCR1_)2.4

10442

PIN 2

Ford 4132292
Mazda B6S7-18-100



Mazda 323 F IV (BG) 1.6

10446

PIN 2

Kia 0K247-18-100A
Beru ZS433



Kia Carens II 1.6

10430

PIN 2

Honda 30500-Pt0-005



Honda Civic IV 1.4 L

10435

PIN 2

Daihatsu 90048-52083-000
Mitsubishi MD309455



Mitsubishi L 300
2.0 4WD

10439

PIN 2

Rover NEC000120
Beru ZS501



Land Rover Freelander
(LN) 1.8 16V 4x4

10443

PIN 4

Toyota 90919-02243



Toyota Avensis (T25_)
Rav 4 III 2.0

10447

PIN 5

Kia 0K30A-18-10X



Kia Rio (DC_) 1.3

10448

PIN 7

Kia 0K9BV-18-10X



Kia CarNival I (UP) 2.5 V6

10449

PIN 5

Kia 0K30E-18-10X



Kia Carens II 1.6

10450

PIN 3

Hyundai 27301-23700



Hyundai Tucson (JM)
Kia Sportage (JE_) 2.0

10451

PIN 2

Hyundai 27310-22600



Hyundai Accent (LC) 1.5

10452

PIN 5

Hyundai 27301-26600



Hyundai Accent II
Getz (TB) 1.6

10453

PIN 5

Hyundai 27301-22600



Hyundai Coupe (GK)
Getz (TB) 1.6

10454

PIN 3

BMW 12131404309
Bosch 0 221 504 029



BMW 3 (E36) 320 i
5 (E39) 520 i

10455

PIN 3

Renault 7700854307
Valeo 245115



Renault Laguna I
Espace III 3.0

10456

PIN 3

Mercedes 0001501580
Bosch 0 986 221 040



10457

10457/1

PIN 3

Honda 30520-RCA-A02



10458

PIN 3

Kia 27301-33510
Beru ZS521



Hyundai Santamo 2.0 16V

10459

PIN 3

Kia 27301-02700



Mercedes C-Class (W203) C180
Sprinter 3,5

10460

10460/1

PIN 4

VAG 03D905715
Beru ZSE059



Honda Civic VII 1.4

10461

PIN 3

Nissan 22448-1F700
Bosch 0 221 504 017



10462

10462/1

PIN 3

Ford 1350562
Bosch 0 221 503 485



Ford C-MAX II 1.6
Fiesta VI 1.25

Hyundai i10 1.1
Kia Picanto 1.0

10463

10463/1

PIN 6

Opel 1208020
Bosch 0 221 503 472



Seat Ibiza IV
VW Polo (9N_) 1.2

10464

10464/1

PIN 6

PSA 5970.85
Delphi GN10239-12B1



Nissan Micra II 1.0 i 16V

10465

Red

PIN 10


Saab 9178955
Saab 55561132



10466

PIN 4

Renault 7401275174
Bosch 0 221 601 012



Opel Astra H
Corsa D 1.4

10467

PIN 3

Nissan 22448-8H300
Beru ZSE080



Citroen C3
Peugeot 206 (2A/C) 1.4 16V

Saab 9-3 (YS3D) 2.0

Volvo V70 I (LV)
S70 (LS) 2.0

Nissan X-Trail (T30) 2.0

10468

PIN 4

PSA 5970.57
Valeo 245088



Peugeot 406 (8B) 3.0 24V

10469

10469/1

PIN 6

Opel 90424480
Bosch 0 221 503 468



Opel Astra H 2.0 Turbo

10470

PIN 4

PSA 5970.81
Valeo 245096



Peugeot 106 II 1.6 S16

10471

10471/1

PIN 4

Fiat 9467511580
Bougicord 154303



Citroen C3 II
Peugeot 206 1.4

10472

PIN 6

PSA 5970.87
Valeo 245101



10473

PIN 6

PSA 5970.92
Valeo 245102



Opel Astra H 2.0 Turbo

10474

PIN 3

Renault 7700749450
Valeo 245122



10475

PIN 4

PSA 5970.42
Valeo 245001




Citroen C5 III
Peugeot 307 (3A/C) 2.0 16V

10476

PIN 4

PSA 5970.43
Valeo 245027



Peugeot 407
607 2.2 16 V

10477

PIN 4

Opel 1208002
Beru ZS252



Renault Clio I
Renault Twingo I 1.2

10478

10478/1

PIN 4

VAG 036905100A
Bosch 0 986 221 023



Peugeot 309 II (3C, 3A)
1.9 GTI 16V

10479

10479/1

PIN 2

Ford 1224925
Beru ZS408



Citroen AX (ZA-...)
Peugeot 205 II 1.4

10480

10480/1

PIN 6

Opel 1208021
Delphi CE20009-12B1



Opel Corsa A
Opel Kadett E 1.3

10481

PIN 9

Opel 1208026
Delphi DS20026-11B1



Audi A3 (8P1)
VW Golf V 1.4 TSI

10482

10482/1

PIN 4

Volvo 30713416
Bosch 0 221 604 008



Ford Focus C-MAX 1.8

10483

10483/1

PIN 5

Opel 1208028
Beru ZS359



Opel Astra H 1.6

10484

PIN 3

Ford 1350567
Ford 4S7G12029AA



Opel Astra G 2.2 16V

10485

PIN 4

VAG 022905715
Beru ZSE044



Volvo S60
V70 I (LV) 2.0

10486

PIN 2

Ford 6485688
Beru ZS308



Opel Corsa D 1.0

10487

10487/1

PIN 3

Nissan 22448-6N000
Beru ZSE081



Ford Mondeo III 1.8 16V

Audi A3 (8P1)
VW Golf IV 3.2 R32

Ford Galaxy
(WGR) 2.3 16V

Nissan Almera Tino
(V10) 1.8

10488

PIN 4

Daewoo 01115467



Daewoo Nexia
(Kletn) 1.5

10493

PIN 3

Daewoo 96253555



Chevrolet Spark 1.0

10498

PIN 4

VAG 022905715C
Beru ZSE063



VW Golf IV 2.3 V5

10505 Black

PIN 4

VAG 077905115S
Beru ZSE062



VW Touareg
(7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8

10509

PIN 4

Opel 1208068
Bosch 0 221 503 002



Opel Omega B 2.5 V6

10489

10489/1

PIN 2

BMW 12131359637
Marelli BK2A



Fiat Panda (141A_) 1000
Fiat 500 1965->1975

10494

PIN 4

Daewoo Chevrolet 96291054



Chevrolet Matiz (M200, M250)
0.8

10500

10500/1

PIN 3

Nissan 22448-ED800
Bosch 0 221 604 014



Nissan Note (E11)
Qashqai (J10, JJ10) 1.6

10506

PIN 3

Hyundai 27300-39800



Hyundai Terracan (HP)
3.5 i V6 4WD

10510

10510/1

PIN 4

Opel 1208075
Bosch 0 221 503 017



Opel Omega B 2.5 V6

10490

PIN 3

Honda 30520-PDF-E11



Honda Accord VI (CG, CK) 1.6
i

10495

PIN 4

Daewoo 96453420



Chevrolet Lacetti (J200) 1.6

10503

PIN 4

VAG 066905100D
Beru ZSE065



VW Passat (3B3) 2.3 V5

10507

PIN 4

Ford 1223293
Bosch 0 221 604 006



Ford Mondeo III 1.8 SCi

10512

PIN 3

Suzuki 33410-66D00
Beru ZSE136



Suzuki Grand Vitara I 1.6

10491

PIN 3

Hyundai 27301-02100



Hyundai Getz (TB) 1.1

10497 Red

Red

PIN 4

VAG 06C905115F
Beru ZSE051



Audi A4 (8E2, B6)
A6 (4B2, C5) 3.0

10504 Red

Red

PIN 4

VAG 077905115E
Beru ZSE061



Audi A4 (8E2, B6)
S4 quattro

10508

10508/1

PIN 5

Opel 90584336
Bosch 0 221 503 026



Opel Signum 3.2 V6

10513

PIN 3

Rover GCL306
Rover NEC101010



Rover 75 (RJ) 2.0 V6

10514

10514/1

PIN 3

Nissan 22448-AX001



Nissan Micra III (K12) 1.2 16V
Note (E11) 1.4

10518

PIN 4

GM 90277970
Bosch F 000 ZS0 001



Opel Astra F 1.8
Corsa A 1.6 GSI

10524

10524/1

PIN 4

Toyota 90919-02248



Toyota Avensis (T25_)
Rav 4 II 2.0

10528

PIN 3

BMW 12137571644
Bosch 0 221 504 471



BMW 1 (E81) 116 i
3 (E90) 318 i

10533

PIN 2

Suzuki 3341056B10
GM 96064792



Suzuki Vitara (ET, TA) 1.6

10515

10515/1

PIN 4

Opel 1208007
Bosch 0 221 503 010



Opel Omega B 2.5 V6

10521

PIN 3

Kia 0K9A2-1810XB



Kia Clarus
(K9A) 2.0 i 16V

10525

Black

PIN 10

Saab 55559955



Saab 9-3 (YS3D) 2.0

10530

PIN 3

BMW 12137551049
Bosch 0 221 504 470



BMW 1 (E81) 116 i
3 (E46) 316 i

10534

PIN 2

Mitsubishi MD152648
Mitsubishi MD184230



Mitsubishi Colt III 1.5

10516

Type Left

PIN 3

Nissan 22448-2Y005
Beru ZSE082



Nissan Maxima II 3.0 i

10522

Cil,2, 4, 6

10522/1

PIN 5

Opel 1208210
Bosch 0 221 503 027



Opel Omega B 2.6 V6

10526

Saab 55561133



Saab 9-5 (YS3E) 3.0 V6t

10531

10531/1

PIN 6

Fiat 71739702
Bosch 0 221 503 469



Alfa 159 2.2 JTS
Opel Vectra C 2.2

10535

PIN 2

Rover NEC000130
Beru ZS502



Rover 25
(RF) 1.8 16V

10517

Type Right

PIN 3

Nissan 22448-2Y000
Beru ZS078



Nissan Maxima QX
(A33) 2.0 V6 24V

10523

PIN 6

Opel 90564334
Bosch 0 221 503 031



Opel Omega B 2.2 16V

10527

PIN 3

Opel 1208015
Bosch 0 221 503 473



Opel Signum 3.2 V6

10532

PIN 2

Toyota 19500-74040



Toyota Camry
(_CV2_, _XV2_) 2.2

10536

PIN 2

Kia 0K01318100
Delphi GN10228



Kia Sportage (K00) 2.0

10537

PIN 4

Daewoo 1115315



Daewoo Espero (KLEJ) 1.8

10538

PIN 3

Hyundai 2730123400



Kia Carens I 1.8 i

10539

PIN 2

Toyota 90919-02163
Bosch F 000 ZS0 121



Toyota Rav 4 I 2.0 4WD

10540

PIN 2

Toyota 9091902185
Delphi GN1028612B1



Toyota MR 2 II
(SW2_)2.0 16V

10541

PIN 3

Fiat 55209603
Beru ZS095



Alfa Giulietta (940)
Fiat 500 1.4

10542

PIN 4

Honda 30520-PH7-006



Honda Legend I 2.7 i 24V

10543

PIN 3

Fiat 55214926



Alfa Brera
Lancia Delta III 1.8

10545

Grey connector

PIN 3

Fiat 55229959
Bosch 0 221 504 036



Alfa Giulietta (940)
Fiat Punto Evo 1.4

10547

PIN 3

Fiat 71750222



Fiat Sedici 1.6 16V

10548

10548/1

PIN 4

Fiat 71753911
Bosch 0 221 604 112



Alfa 159 .2 JTS

10554

PIN 3

Porsche 99660210101
Beru ZS031



Porsche 911 (997) 3.6 GT 2
Boxster 2.5

10555

10555/1

PIN 4

Ford 6M5G12029AA
Volvo 30713417



Ford Focus II 2.5 ST
Volvo C30 2.4 i

10556

PIN 2

Toyota 90080-19005
Bosch 0 221 502 002



Toyota Avensis (_T22_) 1.6

10557

PIN 4

Toyota 90080-19016
Toyota 90919-02234



Toyota Camry
(MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0

10558

10558/1

PIN 4

Toyota 90919-02230



Toyota Land Cruiser
100 4.7

10559

PIN 4

Toyota 90919-02237



Toyota Hiace IV 2.7

10560

PIN 4

Toyota 90919-02238



Toyota Corolla 1.8 VVTL-i TS

10561

PIN 4

Toyota 90919-02250
Toyota 90919-02256



Lexus GS / LS

10562

PIN 3

Honda 30520PVJA01



Honda Civic VII 1.7 i

10563

10563/1

PIN 3

Honda 30520-PNA-007
Honda 30520-RRA-007



Honda Civic VII
Honda CR-V II 2.0

10564

PIN 3

BMW 12137523345
Bosch 0 221 504 465



BMW 1 (E81) 130 i
3 (E90) 325 i

10568

PIN 2

Chrysler 56028138
Chrysler 56028138AB



Jeep Grand Cherokee II
(WJ, WG) .7 V8

10572

PIN 2

Mitsubishi MD102315



Mitsubishi L 200
2.6 4WD

10576 Long

PIN 2

Kia 0K2A3-18-100A
Beru ZS436



Kia Shuma (FB) 1.5

10580

PIN 3

Honda 30520-PWA-003



Honda Civic VIII
JAZZ III 1.4

10565

PIN 3

Daewoo 96414260



Chevrolet Epica (KL1_) 2.0

10569

PIN 5

VAG 021905106B
Beru ZSE013



Seat Leon 2.8 Cupra
VW Golf IV 2.8 V6

10573

PIN 3

Lada 2111-3705010
Beru ZS395



Lada Niva 1700

10577

PIN 3

Nissan 22448-4W010



Nissan Pathfinder
(R50) 3.3 V6 4WD

10581

PIN 3

Honda 30521-PWA-003

Honda Civic VIII
JAZZ III 1.4

10566

PIN 2

Chrysler 56028172



Jeep Grand Cherokee I
(ZJ) 4.0 i 4x4

10570

PIN 4

Ford 4751265
Beru ZS372



Ford Mondeo III
2.5 V6 24V

10574

PIN 4

Opel 1208076
Opel 90506102



Opel Sintra 2.2 i 16V

10578

PIN 2

Renault 8200726341
Beru ZSE066



Renault Megane III 1.4 TCe

10582

PIN 2

Hyundai 27301-2B000



Hyundai i20 (PB, PBT)
Kia Cee'd (ED) 1.4

10567

PIN 2

Chrysler 4797293
Beru ZS394



Jeep Grand Cherokee
I (ZJ) 4.0 i 4x4

10571

PIN 3

Piaggio 90048-52084-000



Piaggio Porter 1.0

10575

PIN 2

Ford 1404981
Ford 6E5G-12A366-AD



Ford S-MAX
Mondeo IV 2.3

10579

PIN 4

Daihatsu 19070-B1020



Daihatsu Materia (M4_) 1.3

10583

PIN 3

Hyundai 273003-9000
Beru ZSE086



Kia CarNival II 3.5
Hyundai XG

10584

Hyundai 27301-35511

PIN 4



Hyundai XG 25

10585

Hyundai 27301-3E100

PIN 3



Hyundai Santa FE I 2.7

10586

Hyundai 27301-26080

PIN 3



Hyundai Accent I 1.5 i 16V

10587

Mitsubishi MD362913

PIN 3



Mitsubishi Pajero Pinin
Space Star (DG_A) 1.8

10588

Toyota 90919-02213

PIN 2



Toyota Paseo (EL54).5

10591

Hyundai 27301-2B010

PIN 2



Hyundai i30 CW (FD) 1.6
Kia Soul (AM)

10592

Honda 30520-PY3-006

PIN 2



Honda Legend II 3.2 i 24V

10596

VAG 07K905715
VAG 07K905715A

Black

PIN 4



10597

Hyundai 27301-23900

PIN 3



Hyundai i30 CW (FD)
Kia Sportage (JE_) 2.0

10598

Kia 27300-3F100

PIN 2



Kia Sorento II 2.4 CVVT
Sportage (SL) 2.0 CVVT

10599

VAG 04E905110A
Beru ZSE067 ZSE126

PIN 4



Audi A3 (8P1)
VW Golf VI 1.2 TSI

10600

Mercedes 000 150 19 80
Delphi GN10235-12B1

PIN 4



10601

Hyundai 27301-26640

PIN 2



Hyundai Accent III
Kia Rio II 1.6

10601/1

10602

VAG 06H905110D
Beru ZSE137

PIN 4



Audi A3 (8V1) 1.8 TFSI
VW Golf VII 2.0 GTI

10603

Mercedes A0009060060
Delphi GN10231-12B1

PIN 4



Mercedes C-Class (W203) C230
E-Class (W211) E230

10604

GM 55561655
Delphi GN10234-12B1

PIN 7



10605

Volvo 1275602
Beru ZS429

PIN 2



10606

Opel 1208096

PIN 7



10607

Mitsubishi MN195616
Smart A135 150 01 80

PIN 3



10608

Mazda L3G2-18-100A

PIN 3



Volvo S40 I
V40 (VW) 1.9 T4

Mitsubishi Colt VI
Smart Forfour 1.3,1.5

Mazda 3 (BK)
6 (GH) 2.0

10609

PIN 4

Jaguar C2S42673
Jaguar C2S7928



Jaguar S-Type (CCX)
X-Type (CF1) 2.5 V6

10613

PIN 3

Fiat 55212624
Marelli BAE403M



Alfa Mito
Fiat Punto Evo 1.4

10618

PIN 2

Hyundai 27301-3C000



Hyundai Sonata V
Kia Carens III 2.0

10622

PIN 7

Chevrolet 96476979



Chevrolet Cruze (J300)
Orlando (J309) 1.8

10626

PIN 2

Hyundai 27301-03110



Hyundai i20
Kia Picanto (TA) 1.2

10610

PIN 4

Renault 8200702693
Renault 8200051128



Dacia Sandero
Renault Clio III 1.2 16V

10615

PIN 3

Renault 8200699627
Bosch 0 221 504 030



Renault Megane III
Scenic III 2.0

10619

PIN 2

Hyundai 27310-37100



Hyundai Sonata
IV 2.7 V6

10623

PIN 2

Hyundai 27301-3E400



Hyundai Santa FE II 2.7

10627

PIN 2

Hyundai 27301-2B100



Hyundai i40
Kia Sportage (SL) 1.6 GDI

10611

PIN 3

Mazda B61P-18-10XC



Mazda MX-5 I 1.6

10616

PIN 4

Toyota 90919-02252



Toyota Rav 4 III 2.0
Yaris 2007-> 1.8 VVTi

10620

PIN 2

Hyundai 27300-2E000



Hyundai i40 CW (VF)
Tucson (JM) 2.0

10624

PIN 3

Chrysler 04606869AB
Chrysler 04606869AC



Chrysler 300 C (LX)
Dodge Avenger 2.7

10628

PIN 3

Ford 988F-12029-AD
Bosch 0 221 503 490



Ford Fiesta V 1.25
Focus (DAW, DBW) 1.4 16V

10612

PIN 3

BMW 12137838388
BMW 1213784175401



BMW 3 (E90) M3 4.0

10617

PIN 4

Toyota 90919-02251
Toyota 90919-A2004



Lexus RX 350 AWD

10621

Hyundai 273013CEA0



Hyundai Sonata V 3.3

10625

PIN 2

Kia 27301-04000



Kia Picanto (TA) 1.0

10629

PIN 3

Suzuki 3340065J00



Suzuki Grand Vitara II 2.0
Allrad

10630

PIN 3

Chevrolet 96415010
Beru ZS508



Chevrolet Lacetti (J200)
Daewoo Nubira (KLAN) 1.8

10636

PIN 3

Nissan 22448-4W011
Beru ZSE076



Infiniti QX4
Nissan Pathfinder (R50) 3.3

10641

PIN 3

Mitsubishi MD361710



Mitsubishi Colt V
Space Star (DG_A) 1.3

10647

PIN 3

Mazda N3H1-18-100



Mazda RX 8 2.6 Wankel

10651

PIN 2

Chrysler 56028394AD



Jeep Grand Cherokee III
5.7 V8 4x4

10631

PIN 3

Subaru 22433-AA330



Subaru Impreza
(GFC) 2.0 Turbo 4WD

10637

PIN 3

Mitsubishi 1832A042



Mitsubishi Lancer
(CY/Z_A) 2.0 Evo

10642

PIN 3

Nissan 22448-JA00A
Beru ZSE088



Nissan X-Trail (T31) 2.5

10648

PIN 4

Land Rover 4744015
Jaguar AJ810445



Jaguar XF
Land Rover Range Rover Sport

10652

PIN 2

Chrysler 4609095AB



Chrysler Sebring (JR)
2.7 V6 24V

10632

PIN 3

Mitsubishi MD363552
Mitsubishi MD321461



Mitsubishi Lancer VI
Outlander I 2.0

10638

PIN 3

Mitsubishi MD348947



Mitsubishi Space Wagon
(N9_W, N8_W) 2.4 GDI

10643

PIN 3

Subaru 22433-AA421
Subaru 22433-AA560



Subaru Forester (SF)
Impreza (GD, GG) 2.0

10649

PIN 3

Honda 30520-RNA-A01



Honda Civic VII 1.8

10653

PIN 4

Subaru 22433-AA410



Subaru Forester (SF)
Impreza (GD, GG) 2.0

10633

PIN 3

Nissan 22448-8J11C
Beru ZSE079



Nissan Pathfinder
(R50) 3.5 V6 4WD

10639

PIN 3

Mitsubishi H006T12671A



Mitsubishi Space Wagon
(N9_W, N8_W) 2.4 GDI

10644

PIN 3

Isuzu 8-12568-062-0
GM 12568062



Isuzu Ascender 4.2
Hummer H3 3.5

10650

PIN 3

Chrysler 56029129AA



Chrysler 300 C
(LX) 5.7

10654

PIN 3

Subaru 22433-AA400



Subaru Legacy IV 2.5

10655

PIN 2

Chrysler 04609088AC
Beru ZS432



Chrysler 300 C
(LX) 3.5

10660

PIN 3

Mazda ZJ20-18-100
Mazda ZJ20-18-100A



Mazda 3 (BL) 1.6

10664

PIN 3

Mitsubishi 1832A016
PSA 5970 96



Mitsubishi ASX 1.8
Outlander II 2.4

10669

PIN 4

Toyota 90919-02246



Lexus RX 400h

10673

PIN 3

Honda 30520-PWC-003
Bosch 0 986 JG1 226



Honda JAZZ II 1.4

10656

PIN 4

Chrysler 56032520AB



Chrysler Grand Voyager V 3.3

10661

PIN 3

Mercedes A0001502580
Beru ZS077



Mercedes C-Class (W203) C180
Sprinter 3,5

10666

PIN 3

Mazda FFY1-18-100



Mazda 323 F VI 2.0

10670

Mitsubishi MN187373
Chrysler MR984160



Mitsubishi Galant
(DJ,ED, EF) 3.8 GDi

10674

Short tube

10674/1

PIN 3

Mazda ZL01-18-100B



Mazda 323 F VI 1.5 16V

10657

PIN 4

Chrysler 04609140AB



Chrysler Voyager III 3.3 i

10662

PIN 3

Mitsubishi MN-195805



Mitsubishi ASX
Lancer (CY/Z_A) 1.6

10667

PIN 3

Mazda BP6D-18-100A
Beru ZSE084



Mazda MX-5 II 1.8 16V

10671

Black

PIN 2

Mitsubishi MD314583



Mitsubishi Pajero II
3.0 V6 24V

10676

PIN 2

Jaguar C2S42751
Beru ZS367



Jaguar S-Type
(CCX) 2.5 V6

10658

PIN 3

Nissan 22448-1KT0A



Nissan Juke (F15) 1.6

10663

Smart 1321580003
Mitsubishi 1832A028



Smart Fortwo (451) 1.0

10668

PIN 3

Hyundai 27300-39700
Beru ZSE087



Hyundai XG 350

10672

White

PIN 2

Mitsubishi MD314582



Mitsubishi Pajero II
3.0 V6 24V

10677

PIN 2

Mazda AJ51-18-100



Mazda MPV II 3.0 i V6

10678

PIN 3

Subaru 22433-AA451



Subaru Impreza
(GD, GG) 2.0

10682

PIN 4

Toyota 90919-02220



Toyota Corolla (_E11_) 1.4

10686

PIN 2

Mitsubishi MD158956



Mitsubishi Colt III
Lancer IV 1.8 GTi 16V

10690

PIN 4

Honda 30520-R40-007



Honda CR-V III
2.4 i-VTEC 4WD

10694

PIN 3

Daihatsu 19500-87101



Daihatsu TERioS (J1)
Piaggio Porter 1.3

10679

PIN 2

Volvo 1275971



Volvo S90
V90 2.5

10683

PIN 4

Chrysler 4443971
Beru ZS405



Chrysler Voyager II
Dodge Caravan 3.3 i

10687

PIN 3

Fiat 55231256
Bosch 0 221 504 035



Fiat 500
Lancia Ypsilon (846) 0.9

10691

PIN 4

Subaru 22433-AA580



Subaru Forester
(SG) 2.5 Allrad

10695

PIN 4

Honda 30520-Pt3-A02
Beru ZS419



Honda Accord IV
2.2 i 16V

10680

PIN 4

Fiat 4439396
Marelli BZ600A



Fiat Panda (141A_) 650

10684

PIN 3

Mazda L813-18-100



Mazda 6 (GG) 1.8

10688

PIN 3

Mitsubishi MR-994643



Mitsubishi Outlander I
2.4 4WD

10692

PIN 4

Saab 12787707



Opel Signum
Saab 9-3 (YS3F) 2.0 t

10696

PIN 2

Ford 1L8E12A366AA
Beru ZS410



Ford Maverick
3.0 V6 24V

10681

PIN 4

Lada 2112-3705010-02



Lada 112 1.5

10685

PIN 3

Renault 7700858320
Beru ZS319



Renault Espace III
Laguna I 3.0

10689

Honda 30520-PHM-003



Honda Insight
(ZE) 1.0 Vtec

10693

PIN 2

Mitsubishi MD303922



Mitsubishi Pajero II
3.5 V6 24V

10697

PIN 4

Porsche 94860210402
Beru ZSE042



Porsche Cayenne
(955) S 4.8

10698

PIN 4

Porsche 94860210400
Beru ZSE012



Porsche Cayenne
(955) S 4.5

10702 Motorbikes

PIN 4

Piaggio 641007
Beru ZS440



Piaggio MP3 125

10706 Motorbikes

PIN 3

Ducati 38010144B
Beru ZS441



Ducati 848 Evo

10710

PIN 1

Piaggio 132299



10714

PIN 2

Ford 2W4Z12029BD
Beru ZS368



Jaguar S-Type
(CCX) 4.0 V8

10699

PIN 3

Lada 2112-3705010-10
Bosch 0 221 504 473



Lada PRiora 1.6

10703 Motorbikes

PIN 3

BMW 8520154
Beru ZS385



BMW HP 2 Enduro
R 1200 GS

10707 Motorbikes

PIN 3

Piaggio 857084



Daihatsu Cuore VI
Sirion (M1) 1.0 i

10715

PIN 2

Jaguar LCA1510AB



Jaguar XK 8
(QDV) 4.0

10700

Motorbikes

PIN 2

Piaggio 58120R
Beru ZS078



Aprilia Atlantic 250 (SP)
Piaggio Beverly 125

10704 Motorbikes / Left

PIN 3

BMW 8520173
Beru ZS383



BMW HP 2 MegaMoto

10708 Motorbikes

PIN 3

Piaggio 857501



Honda Accord VI
3.0 V6 24V

10717

PIN 3

Nissan 22448-1KC0A



Nissan Juke
(F15) 1.6 DIG-T

10701

Motorbikes

PIN 2

Ducati 38040221B
Beru ZS439



Ducati Monster 696

10705 Motorbikes / Right

PIN 3

BMW 8520174
Beru ZS384



BMW HP 2 MegaMoto

10709 Motorbikes

PIN 3

Piaggio 640695
Beru ZSE130



Aprilia Dorsoduro 750

10713

PIN 3

Renault 224332428R
Beru ZSE131



Dacia Sandero II
Renault Clio IV 0.9 TCe

10718

PIN 4

Toyota 90919-02259
Toyota 90919-02249



Toyota Land Cruiser 100 4.7

10719 Motorbikes

PIN 2

Ducati 28540031A
Marelli BAE850AK



Ducati 998
Moto Guzzi California 1100

10724

PIN 2

Isuzu 8-01103-830-0
Beru ZS355



Isuzu Trooper (UB)
Opel Monterey A 3.2

10729

PIN 3

Chrysler 4606824AB



Dodge Caliber
Jeep Compass (MK49) 2.0

10733

PIN 4

Jaguar LNE1510AB
Jaguar XW93-12029-AB



Jaguar XJ (NAW, NBW) 3.2

10737

PIN 2

Mercedes 0001585603
Beru ZS298



Mercedes S-Class
(W126) 420

10720 Motorbikes

PIN 3

MV Agusta 800099813
Marelli BAE407A



10725

PIN 3

Hyundai 27301-37410



Hyundai Santa FE I
2.7 V6 4x4

10730

PIN 6

PSA 597095
PSA 9644190980



Citroen C5 I
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V HPi

10734

PIN 6

Mazda BPE8-18-10XC



Mazda MX-5 I 1.8

10738

PIN 2

VAG 034905101
Beru ZS043



Audi 80 S2 quattro
A6 S6 Turbo quattro

10722

VAG 030905110A



VW Golf VI 1.0 TEC

10726

PIN 3

Nissan 22448-4W001



Nissan Pathfinder (R50)
3.5 V6 4WD

10731

PIN 2

Toyota 90919-02215
Beru ZS430



Toyota Camry 3.0 V6

10735

10735/1

PIN 4

Fiat 7746151
Marelli BAE504D



Lancia Y10 1.3 i.e.
Fiat Tipo 1.4 i.e.

10739

PIN 3

VAG 443905105E
Beru ZSE036



Audi 100 S4 V8 quattro
A6 (4A, C4) 2.0 16V

10723

PIN 3

Nissan 22448-AL615



Nissan 350 Z (Z33) 3.5

10728

PIN 3

Suzuki 33400-76G30



Suzuki Alto III
Wagon R+ (EM) 1.0

10732

PIN 2

Jaguar LHE1510AB



Jaguar XJ (X300) 3.2

10736

PIN 3

Mercedes 0001587203
Bosch 0 221 504 001



Mercedes E-Class (W210) E420
SL (R129) 500

10740

PIN 3

Fiat 46752948
Bosch F 000 ZS0 206



Fiat Palio 1.0
Strada 1.2

10741

PIN 3

Chrysler 04557468
Beru ZS379 ZSE027



Chrysler Pt Cruiser 2.0
Jeep Wrangler II 2.4

10746

PIN 2

Toyota 90919-02211
Toyota 90919-02214



Toyota Camry 3.0

10750

PIN 3

Nissan 2244830P00
Nissan 2244830P03



Nissan 300 ZX
3.0 Twin Turbo

10756

PIN 7

Opel 1208095
GM 55579071



Opel Corsa D 1.0

10760

PIN 3

Opel 4701049



Opel Agila B 1.0

10742

PIN 3

Nissan 22448AR215
Nissan 22448AR210



Infiniti FX

10747

PIN 4

Opel 90490427
Bosch 0 221 503 021



Opel Sintra 3.0 i 24V
Saab 900 II 2.5 -24 V6

10751

PIN 3

Nissan 224483H000
Beru ZSE074



Infiniti Q45 I 4.1

10757

10757/1

PIN 2

Vag 311905115C
Beru ZS106



Austin Mini
Fiat Panda (141A_)

10761

PIN 4

Opel 1208109



Opel Astra J
Insignia 1.6 SIDI

10744

PIN 2

Alfa Romeo 46469863



Alfa 156
Spider (916S) 1.8 16V

10748

PIN 2

Land Rover NEC100800
Rover GCL208



Land Rover Freelander (LN)
1.8 i 16V 4x4

10752

PIN 4

Mercedes 1561500080
Delphi GN10232-12B1



Mercedes C-Class (W204)
M-Class (W164) AMG

10758

10758/1

PIN 7

Opel 1208098
Delphi 28326927



Opel Astra H
Mokka 1.6

10762

PIN 3

Ford 1682188
Volvo 31316353



Ford S-MAX 2.0 EcoBoost
Volvo S60 II 2.0 T

10745

PIN 3

Nissan 22448-2Y006
Beru ZSE077



Nissan Maxima QX
2.0 V6 24V

10749

PIN 3

Mitsubishi H3T024



Mitsubishi Colt IV
Lancer IV 1.8 GTi 16V

10755

PIN 4

Opel 12578224
Denso 0997000850



Opel Insignia
Saab 9-5 (YS3G) 2.0 t

10759

PIN 3

Opel 4709290
GM 95507901



Opel Agila B 1.0

10763

PIN 3

Honda 30521RBJ003



Honda Insight Jazz III 1.3
Hybrid

10764

Honda 30520RB0S01

PIN 3



Honda CR-Z 1.5 Hybrid

10765

Hyundai 2730137150

PIN 4



Hyundai Santa Fe
Tucson 2.7

10766

PSA 9671214580

PIN 3



Citroen C3 II
Peugeot 208 1.2

10767

Ford 5168444



NO PHOTO
AVAILABLE

Ford Focus III 2.0 ST
L.Rover Freelander 2 2.0 Si4

10768

Ford 1832313



Ford C-Max, Focus, Kuga
1.6 EcoBoost

10769

BMW 12137619385



BMW 2 (F45) 218 i
Mini (F55) Cooper/One

10770

Piaggio 1950087102000



Piaggio Porter 1.0

10771

PSA 9674680380



Citroen C-Elysee 1.6 VTi
Hyundai Accent I 1.3 i 12V

10772

Ford 1827901



NO PHOTO
AVAILABLE

Ford Focus III, Fiesta VI
1.0 EcoBoost



NOTA:

Tutte le illustrazioni, i dati, i riferimenti ed ogni altra informazione del presente catalogo sono forniti senza alcun impegno, a scopo puramente indicativo. Non si assumono pertanto responsabilità per gli eventuali errori che, nonostante la cura impiegata nella elaborazione, potessero essere sfuggiti ai controlli adottati. In qualche caso, inoltre, il prodotto può differire dall'aspetto dell'originale. I numeri di riferimento originali, dovunque mostrati, non significano che il pezzo in questione sia necessariamente originale, ma sono dati solo a scopo di riferimento. Infine MEAT&DORIA si riserva di apportare variazioni senza preavviso ovunque ciò sia ritenuto necessario.

NOTE:

All images, data, reference numbers and any other information of this catalogue are provided for illustration purposes only, without any engagement from our side. Therefore no responsibility can be assumed for any possible mistakes that, in spite of the care taken in the catalogue processing, could have escaped the adopted checks. In some cases, moreover, the product may differ from its original aspect. Original reference numbers, wherever shown, do not mean that the concerned part is necessarily a original one, but they are given for reference purpose only. Finally, MEAT&DORIA reserves itself the right of making changements without previous notice wherever this shall be deemed necessary.



www.meat-doria.com